

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ОСЗН г. Чита
Н.В. Сурикова

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1**

Городской округ «Город Чита»

«20» февраля 2018 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 49»

1.2. Адрес объекта 672039, Забайкальский край, г. Чита, ул. Гагарина 8Г

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание состоящее из 2 этажей - 1628 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да

1.4. Год постройки здания 1974, последнего капитального ремонта -2012

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего __ 2018 год,
капитального - _____

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения): полное юридическое наименование – согласно Уставу –

Юридический адрес организации (учреждения) 672039, Забайкальский край, г. Чита, ул.Гагарина 8Г

1.8. Основание для пользования объектом-оперативное управление

1.9. Форма собственности - муниципальная

1.10. Территориальная принадлежность -муниципальная

1.11. Вышестоящая организация Комитет образования администрации городского округа «город Чита», ул.Забайкальского Рабочего, 94, 8(3022) 35-46-25; e-mail: obrazovanie@megalink.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности дошкольное образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг- присмотр и уход, образовательные
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории (дети с 3 до 7 лет, родители (законные представители))
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 280 человек
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту -нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.2 троллейбусы №3,6 до остановки «Сосновый бор. Конечная»; маршрутные такси №27, №28, №58, «Сосновый бор. Конечная» наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту -нет

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути есть,

3.2.4 Перекрестки: нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (от остановки «Сосновый бор. Конечная» - 2 бордюра

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	ДЧ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДЧ

5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДП

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (У,Г,О), ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (У,Г,О), ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (У,Г,О), ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (У,Г,О), ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (У,Г,О), ДУ

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не требуется
2	Вход (входы) в здание (тамбур)	Реконструкция, создание условий
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Реконструкция, создание условий
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Реконструкция, создание условий
5	Санитарно-гигиенические помещения	Реконструкция, создание условий
6	Система информации на объекте (на	Создание условий

	всех зонах)	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не требуется

4.2. Период проведения работ - 2018 год

Государственная программа «Доступная среда 2014-2020 в рамках исполнения

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-И (К, Г, О, У)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

4.4.1. согласование работ с надзорными органами *(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)*

4.4.2. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.3. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) с комитетом образования администрации городского округа «Город Чита»;

4.4.4. согласование с общественными организациями инвалидов Забайкальской региональной организацией Всероссийского общества инвалидов

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту (к д/с) | на _____ л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на _____ л. |
| 3. Путей движения в здании | на _____ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на _____ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на _____ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ л. |

Результаты фотофиксации на объекте на _____ л.

Результаты фотофиксации о путях движения к объекту, где зафиксировано отсутствие выделенной пешеходной зоны; перепады высот (наличие необорудованного пандусом бордюра), неровное покрытие пешеходной зоны в районе регулируемого пешеходного перехода, наличие нерегулируемого пешеходного перехода .

Руководитель

рабочей группы заведующая МБДОУ №49 _____ Ж.В.Пешина

Члены рабочей группы:

заместитель заведующей по ВМР МБДОУ №49 _____ И.С.Фёдорова

заместитель заведующей по АХЧ МБДОУ №49 _____ Т.В.Урюпина

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов:

Зам. председателя общества инвалидов _____ С.А.Петров

Управленческое решение согласовано «_____» _____ 20__ г.
(протокол №_____)

Комиссией (название). _____

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 1
от «20» февраля 2018.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №49», 672039,
Забайкальский край, г. Чита, ул. Гагарина 8Г

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		К			реконструкция
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		К			Текущий ремонт
ОБЩИЕ требования к зоне		Соблюдаются не в полном объеме, поскольку выявлены нарушения, заключающиеся в отсутствии информационной поддержки				установка информационной поддержки	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДП-В		Не требуется

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 1
от «20» февраля 2018 г.

I Результаты обследования:
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №49», 672039,
Забайкальский край, г. Чита, ул. Гагарина 8Г

2. Входа (входов) в здание

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Входная площадка (перед дверью)	есть		нет	К		Не требуется
2.2	Дверь (входная)	есть		нет	К		Не требуется
2.3	Тамбур	есть		порог	К	Уменьшение высоты	Общестроительные работы для создания условий
ОБЩИЕ требования к зоне						Замена дверей в соответствии с требованиями	Общестроительные работы для создания условий

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И (Г,О,У)		Общестроительные работы для создания условий

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 1
от «20» февраля 2018 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №49», 672039,
Забайкальский край, г. Чита, ул. Гагарина 8Г

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор	есть		Не ровные полы с перепадом высот, пороги	К,О,С	Уменьшение высоты порогов до нормативных (не более 1,4 см), выравнивание пола для беспрепятственного передвижения МГН	Общестроительные работы
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		Поручни на высоте 50 см	К,О,С	Промаркировать первую и последнюю ступеньку	
3.3	Подъемник (мобильный ступенькоход)	нет		Для передвижения по лестницам		Приобретение ступенькохода	
3.5	Двери	есть		Ширина (не менее 800 мм), в количестве 9 штук		Расширение проемов	Общестроительные работы для создания условий
ОБЩИЕ требования к зоне		Соблюдаются не в полном объеме, поскольку выявлены нарушения в				Уменьшение высоты	Общестроительные

	оборудовании пандуса и пути эвакуации	порогов, расширение проемов, выравнивание пола для беспрепятственного движения инвалидов и других МГН	работы для создания условий
--	---------------------------------------	---	-----------------------------

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДП-И (У), ДУ		Общестроительные работы для создания условий

Приложение 4 (1)
к Акту обследования ОСИ к паспорту
№ _____
доступности ОСИ
от «20» февраля 2018 г.

I Результаты обследования: 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МБДОУ «Летский сад комбинированного вида №49», 672039, Забайкальский край, г. Чита, ул. Гарина 8Г

№ п/п	№ функционального элемента	Наименование элемента	есть/нет	№ фото	Содержание для инвалидов (категория)	Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов	Общие требования к зоне	
								Соблюдаются ли в полном объеме, поскольку выявлены нарушения при организации кабинетной и залной формы обслуживания.	Оборудование кабинетов и залов в соответствии с требованиями
4.1	Групповая №1	есть			Неровные полы	Выравнивание пола для беспрепятственного передвижения	Общая площадь для создания	Капитальный ремонт	Оборудование кабинетов и залов в соответствии с требованиями

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	III-И (V), VI	Общепроjektные работы для создания условий инвалидов	№ фото
				Приложение

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ _____
от «20» февраля 2018 г.

I Результаты обследования: 5. Санитарно-гигиенических помещений

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №49», 672039, Забайкальский край, г. Чита, ул. Гагарина 8Г

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		Не оборудован для инвалидов	К	Оборудование санитарно-техническими приборами и поручнями для МГН	Общественные работы для создания условий
ОБЩИЕ требования к зоне		Соблюдаются не в полном объеме, поскольку выявлены значительные нарушения в оборудовании туалетной комнаты				Оборудование туалетной комнаты в соответствии с требованиями	Капитальный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (У), ДУ		Общественные работы для создания условий

**I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №49», 672039, Забайкальский
край, г. Чита, ул. Гагарина 8Г

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет		Отсутствие визуальных средств информирования	Г, К, О, С	Установка визуальных средств информирования	Создание условий
6.2	Акустические средства	нет		Отсутствие акустических средств информирования	Г, С	Установка акустических средств информирования	Создание условий
6.3	Тактильные средства	нет		Отсутствие тактильных средств информирования	С	Установка тактильных средств информирования	Создание условий
ОБЩИЕ требования к зоне		Не соблюдаются, т.к. отсутствуют вышеперечисленные средства информирования				Установка средств информирования	Создание условий

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ фото	
Система информации на объекте	ДУ		Создание условий