

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая МБДОУ «Детский сад № 75»

И.В. Лаврентьева

«22» июня 2021г.



АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 1.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением интеллектуального направления развития воспитанников № 75» (пристройка).

1.2. Адрес объекта 672049, Забайкальский край, г. Чита, мкр. Северный, д. 21.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание состоящее из 1 этажа - 403,4 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) да.

1.4. Год постройки здания 2019, последнего капитального ремонта -.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2021 год, капитального -.

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения): полное юридическое наименование – согласно Уставу – Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением интеллектуального направления развития воспитанников № 75»; краткое наименование – МБДОУ «Детский сад № 75».

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 672049, Забайкальский край, г. Чита, мкр. Северный, д. 21; det-sad75@mail.ru; тел. 8(3022)41-84-91

1.8. Основание для пользования объектом - оперативное управление.

1.9. Форма собственности - муниципальная.

1.10. Территориальная принадлежность - муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация Комитет образования администрации городского округа «Город Чита», г. Чита, ул. Забайкальского рабочего, д. 94, тел.35-30-21; приёмная: 35-46-25 Факс: (3022) 35-46-25 E-mail: obrazovanie@megalink.ru.

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации	Доступности объекта	Формы	обслуживания (обслуживания)
1	Все категории инвалидов и МЛН	ЛЧ-И			
2	передевигающиеся на креслах-колясках	ЛЧ-И			

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

Их устройство для инвалидов на коляске: частично есть.
 бордюры камень высотой от 10 до 15 см).
 3.2.6 перепады высоты на пути: есть (от остановки «магазин Березка» -
 3.2.5 информация на пути следования к объекту: нет;
 3.2.4 перекрестки: нет;
 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - есть;
 3.2.2 время движения (пешком) от остановки «Магазин Березка» – 3 мин.
 «Магазин Березка» – 360 м.
 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: от остановки
 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
 наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет.
 Березка»;
 маршрутные такси № 2, № 3, № 26, № 28, № 47, до остановки «Магазин
 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

3. Состояние доступности объекта

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида - да.
 вместимость, пропускная способность 36 человек.
 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день),
 разная.
 нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного
 коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на
 возраста от 1,5 до 3 лет, родители (законные представители).
 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети дошкольного
 2.3 Форма оказания услуг: на объекте.
 2.2 Виды оказываемых услуг - образовательные.
 2.1 Сфера деятельности - дошкольное образование.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДЧ-И
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \ п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (У, Г), ДУ (К, О, С)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (У, Г, К, О), ДУ (С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (У, Г, О, К), ДУ (С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (У, Г, О, К), ДУ (С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (У, Г, К, О), ДУ (С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (У, К, О), ДУ (Г, С)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: - ДЧ-И.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1	Территория, прилегающая к зданию школы (участок)	создание условий для МГН (устройство пандуса)
2	Вход в здание школы	не требуется
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	не требуется
4	Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	не требуется
5	Система информации на объекте (на всех зонах)	создание условий для МГН
6	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	создание условий для МГН (администрация города)

Архитектурная доступность пристройки решена на стадии разработки проектно-сметной документации согласно СП 59.13330.2016.

4.5 Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано

Заведующая МБДОУ «Детский сад № 75»



2021 г.

 Н.В. Лаврентьева